

石綿分析試験結果報告書

※定性分析：石綿「無」の場合の例

報告書番号 HAG0000-00000

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇 殿

株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-5013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 〇〇ビル解体工事
【 試料名称 】 外壁材
【建物名称、採取箇所等】 〇〇ビル 東側 外壁
【採取場所住所】 山形県鶴岡市道形町18-17
【採取日】 令和〇年〇月〇日 【採取者】 (株)理研分析センター
【分析日】 令和〇年〇月〇日
【分析方法】 JIS A 1481-1
【分析者及び講習機関等】 門崎 雅史 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析セミナー受講No. 2131007)
【前処理方法】 粉碎、灰化、酸処理

定性分析結果(推定石綿質量分率)

層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチノライト	アンソファイト
1	茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	白	35%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
5	薄灰	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真



石綿の有無	無
備考) 特になし	

- ※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

※定性分析：石綿「有」の場合の例

報告書番号 HAG0000-00000

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇 殿

株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-5013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 〇〇ビル解体工事
【 試料名称 】 外壁材
【建物名称、採取箇所等】 〇〇ビル 東側 外壁
【採取場所住所】 山形県鶴岡市道形町18-17
【採取日】 令和〇年〇月〇日 【採取者】 (株)理研分析センター
【分析日】 令和〇年〇月〇日
【分析方法】 JIS A 1481-1
【分析者及び講習機関等】 門崎 雅史 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析コアコース 受講No. 2131007)
【前処理方法】 粉碎、灰化、酸処理


定性分析結果(推定石綿質量分率)

層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トリモライト	アキチライト	アンソファイト
1	茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	白	35%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
5	薄灰	20%	0.1%-5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出

外観写真



拡大写真



※石綿検出層を印で示す

石綿の有無

有

備考)
特になし

※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。
※石綿が無検出の場合、外観写真のみを添付し、拡大写真は添付しない。

石綿分析試験結果報告書

※定性/定量分析：石綿「有」の場合の例

報告書番号 HAG0000-00000

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇 殿

株式会社 理研分析センター
代表取締役 菅原 幸司
〒997-5013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL:0235-24-4427 FAX:0235-24-4429

ご依頼を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

- 【 件 名 】 〇〇ビル解体工事
【 試料名称 】 外壁材
【建物名称、採取箇所等】 〇〇ビル 東側 外壁
【採取場所住所】 山形県鶴岡市道形町18-17
【採取日】 令和〇年〇月〇日 【採取者】 (株)理研分析センター
【分析日】 令和〇年〇月〇日 ~ 令和〇年〇月〇日
【分析方法】 JIS A 1481-1、JIS A 1481-5
【分析者及び講習機関等】 門崎 雅史 (一社)日本環境測定分析協会(建材定性分析セミナー受講No. 2131007)
門崎 雅史 (公社)日本作業環境測定協会(JIS A 1481-5 Aランク 認定No. 2213A0138)
【前処理方法】 粉碎、灰化、酸処理


定性分析結果(推定石綿質量分率)

層	色	比率	クリソタイル	アモサイト	クロシロライト	トモサイト	アキチライト	アンソサイト
1	茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
2	白	5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
3	茶	20%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
4	白	35%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出
5	薄灰	20%	0.1%-5%	無検出	無検出	無検出	無検出	無検出


定量分析結果

クリソタイル：2.3%

外観写真



拡大写真



※石綿検出層を印で示す

石綿含有の判定

含有

備考)
特になし

- ※「推定石綿質量分率」の報告区分についてはJIS A 1481-1に基づく。
※「推定石綿質量分率」に検出と記載がある場合は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
※「石綿含有の判定」が含有の場合、当該試料が石綿をその重量の0.1%を超えて含有することを示す。
※層構造、層の色、層数及び比率は、入手した試料について、分析者が目視で判断したものであるため、実際(採取現場やそのものの建材)とは異なる場合がある。
※層構造が特定できない試料に関しては1層扱いとして結果を示す。